

Die Gemeinde Großdubrau verkauft meistbietend nachfolgendes Fahrzeug:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm / Kraftstoffart	Emissionskl. N. bek. / Diesel
Typ / Modell	Unimog U 1550L	Hubraum (ccm) / Zylinder	5958 / R 6
Aufbau / Ausführung	Pritsche / Plane	Motorleistung (kW)	114
Fahrerhaus	Kabine geschlossen	Getriebe	8 Gang man.
Farbe	1	Kraftstofftank (Liter)	-
Radformel	4 x 4	Leergewicht (kg)	6.205
Erstzulassung	05.10.1995	Gesamtgewicht (kg)	9.600
Laufleistung abgelesen (km)	32.138	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	-
Gesamtlaufleistung (km)	-	Radstand (mm)	3.250
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	02.26 / 02.25 / -	Federung	Schraubfedern

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	12.5 R20 139J	Continental	16 / 16
2	12.5 R20 139J	Continental	16 / 16
3			
4			
Reserverad	12.5 R20 139J	Continental	17

Wertrelevante Ausstattung:

Sonderaufbau Feuerwehr Lentner SW 2000 TR Baujahr 1994 Fabrik-Nr. 94 146, Standheizung, Druckluftbremsanlage 2-Kreis, Anhängersteckdose 12/24 Volt, Anhängelast ohne Brems 1.500KG mit Brems 9.600KG, Tragkraftspritze Ziegler FPN 10-1000 Bj. 2013 63 Bstd., Beladung nach aktueller Norm, Differentialsperre vorne/hinten, Längssperre, 2x Drehspiegelkennleuchte vorne 1x hinten, Kompressorhorn, Beifahrerdoppelsitzbank

Kaufangebote können ab sofort **bis einschließlich Montag, den 21.04.2025**, ausschließlich schriftlich in einem verschlossenen Umschlag beim Sekretariat der Gemeinde Großdubrau eingereicht oder an Gemeinde Großdubrau, Ernst-Thälmann-Straße 9, 02694 Großdubrau per Post gesandt werden, jeweils äußerlich gekennzeichnet **mit dem Vermerk „Kaufangebot Feuerwehrfahrzeug“**.

Die Verkaufsentscheidung wird auf Basis des Kaufgebotes getroffen. Die Gemeinde Großdubrau ist jedoch nicht verpflichtet, an einen bestimmten Bieter, auch nicht an den Meistbietenden, zu verkaufen. Im Übrigen ist die Gemeinde Großdubrau berechtigt das Bieterverfahren ohne Angabe von Gründen entscheidungslos einzustellen oder unbefristet auszusetzen. Aus der Nichtberücksichtigung von Kaufgeboten, können keine Ansprüche der Bieter abgeleitet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Sachbearbeiter Feuerwehr, Herrn Hutnik – 035934/68615 bzw. meldestelle@grossdubrau.de.

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangeierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Grube
Sonstiges	Reifen DOT 4319.
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren	300 €	300 €
2 Karosserie	Gerätekasten G1 rechts unten abgelöst/Korrosion, inst./lackieren	800 €	300 €
3 Karosserie	Bordwände Dellen/Kratzer, Gebrauchsspur kein Abzug		
4			
5 Info	Kupplung/Ölwannendichtung 11/22 bei 31.226 KM erneuert.		
6	Getriebe 06/23 bei 31.875 KM erneuert.		
7	Wartung wurden turnusgemäß durchgeführt, Unterlagen hierzu liegen nur		
8	beim Bund vor, nicht beim Nutzer des Fahrzeuges.		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	1.100 €	600 €
----------------	---------	-------

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.100 €	600 €
--------------------------	---------	-------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten links



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Motorraum



Ansicht Ladefläche



Ansicht Tragkraftspritze



Ansicht Typschild Tragkraftspritze



Ansicht Betriebsstunden Tragkraftspritze



Ansicht Geräteraum 2



Ansicht Beladung Geräteraum 2



Ansicht Beladung Geräteraum2



Ansicht Beladung Geräteraum2



Ansicht Beladung Geräteraum 2



Anischt Geräteraum 1



Ansicht Beladung Geräteraum1



Ansicht Beladung Geräteraum 1



Ansicht Beladung Geräteraum 1



Ansicht Beladung Geräteraum 1



Ansicht Schlauchlager links



Ansicht Schlauchlager rechts



Ansicht Bezeichnung Faltbehälter



Gerätekasten abgelöst/Korrosion



Bordwand Dellen



Bordwand verkratzt